

Untergrundvorbehandlungstabelle

Untergrund	alte Anstriche Tapete entfernen	mit Ausgleichs- masse glätten weiß	Saugfähigkeit vermindern mit LÖti vorbehandeln	LÖVA ELF mit Haftvermittler	HPS Haftprimer mit Haftvermittler
Beton			X	XX	
Gasbeton, (Ytong, Hebel)			X	XX	
Gipsbaustein (Mack)			X	X	
Kalksandstein		X	X	X	
Mauerwerk		X	X	X	
Filigranddecken			X	XX	
Putze					
Gipsputz			X	X	
Kalkputz			X	XX	
Lehmputz			X	XX	
Zementputz			X	XX	
Mineralputz		X	X	XX	
Kunststoffputz		X	X	X	
Spritzputz		X	X	X(X)	
Rollputz		X	X	X(X)	
Reibeputz		X	X	X(X)	
Tapeten					
Tapeten	X			XX	
Raufaser	X			XX	
Textiltapete				XX	
Metalltapete				X	
Raufaser Latex				XX	
Raufaser Acryl				XX	
Glasfaser Latex				X	
Platten					
Gipskarton (Rigips, Knauf)			X	XX	
Fermacell			X	XX	
Spanplatten roh			X	XX(X)	
Spanplatten lackiert				X(X)	
Sperrholz			X	XX(X)	
MdF Platten			X	XX	
Schichtholzplatten			X	XX(X)	
Styroporplatten		(X)	(X)	XX	
Anstriche				XX	
Dispersionsfarbe				XX	
Latexfarbe				X(X)	
Ölfarbe	X				X (X)
Leimfarbe	X			XX	
Kalkfarbe			X	XX	
Mineralfarbe			X	XX	
diverse Untergründe					
Polyesterplatten					X (X)
Metallfläche	Rostschutz			XX(X)	
Alu Blech	Rostschutz			X(X)	
Zinkblech	Rostschutz			X(X)	
Fliesen	Betokontakt	X	X	X(X)	
Glasfläche				XX	
Heraklith		X	X	XX	
Sajade			X	X(X)	

Anmerkung:

Bei zwei Kreuzen sind zwei Voranstriche erforderlich, bei besonders kritischen Untergründen ist ein dritter Anstrich LÖVA ELF erforderlich.
Angaben ohne Gewährleistung